

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 12

від «12» квітня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО Єсипенком Андрієм Сергійовичем та слюсарем Бушиним Петром Петровичем** (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №55 по вул. Героїв Небесної сотні

За результатами обстеження: не виявлено/**виявлено недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 50 мм.
- 2) п.7.70, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 відсутній доступ для обслуговування вимикаючого пристрою діаметром 32мм (під'їзд №3/ біля лоджії квартири №33).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**
про що складено акт про недопуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 55 по вулиці Героїв Небесної сотні за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», а саме: п.7.92 гл.7 фасадний газопровід діаметром 50 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям; п.7.70 гл.7 відсутній доступ для обслуговування вимикаючого пристрою діаметром 32мм в під'їзді №3 біля лоджії квартири №33. За виявленим порушенням необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметром 50 мм та відновити доступ для обслуговування вимикаючого пристрою діаметром 32 мм біля лоджії квартири № 33. Усунути виявлений недолік в термін до 13.05.2024 року.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **ОСББ «Світанок» надати інформацію до Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення в термін до 13.05.2024 року.**

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Есипенко Андрій Сергійович _____ 12.04.2024 року _____

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(прізвище, ім'я та по багькові (за наявності), _____)

